



Nr. 5810 din 11.05.2017

Raspuns la solicitarea de clarificari

1. Intrebare: Articolul turnare beton in contratrepte C15/20 cantitatea de 10 mc din antemasuratoare –A.Reabilitare infrastructura, nu se regaseste in Formularul 3-Lista cu cantitati de lucrari.

Raspuns:

Va rugam sa cuprindeti in lista cu cantitati de lucrari Turnarea betonului in contratrepte in cantitate de 10 mc

2. Intrebare:Articolul 1.11 TRA 01A50-Transport rutier al semifabricatelor la 50 km (Scaune) –Reabilitare infrastructura lipseste cantitatea;

Raspuns: Va rugam sa introduceti in oferta d-voastra cantitatea de 1,8 to

Cu deosebita consideratie,

Primar, |

Ing. Dan GHIURCO

